

Rapportdatum

20-09-2024

Kenteken

46-GLR-8

Merk/Handelsbenaming

VOLKSWAGEN GOLF

Datum eerste afgifte in Nederland

17-07-2008

Datum eerste toelating

20-03-1997

GEEN OORDEEL

*

Laatst geregistreeerde tellerstand

168.687 km

Tellerstanden

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
20-09-2024	168.687 km	13-07-2012	122.003 km		
17-09-2024	168.633 km	14-07-2011	116.353 km		
31-08-2023	168.147 km	29-06-2010	109.800 km		
09-09-2022	168.081 km	09-07-2009	106.967 km		
07-09-2022	168.069 km				
29-03-2017	164.849 km				
28-03-2017	164.844 km				
09-06-2016	159.353 km				
07-06-2016	159.351 km				
04-03-2016	156.087 km				
27-02-2015	143.364 km				
11-02-2014	131.852 km				
06-03-2013	123.686 km				
26-09-2012	123.629 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** GEEN OORDEEL**

Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstand van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.



Rapportdatum

20-09-2024

Kenteken

46GLR8

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	17-09-2025
Datum laatste tenaamstelling	20-09-2024
Catalogusprijs	€ 0

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	66,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen	0,00 kW	Emissieklasse	2

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Cabriolet
Aantal zitplaatsen	
Kleur	BLAUW

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.781 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1190 kg
Toegestane max. massa voertuig	1580 kg
Massa rijklaar	1290 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	500 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	0 kg

Status van het voertuig**Omschrijving status****Periode**

Kenteken geschorst	22-10-2022 t/m 12-04-2023
Kenteken geschorst	05-10-2021 t/m 05-10-2022
Kenteken geschorst	13-09-2020 t/m 18-09-2021
Kenteken geschorst	18-09-2019 t/m 13-09-2020
Kenteken geschorst	20-09-2018 t/m 16-09-2019

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Postbus 30000 Telefoon 088 008 74 47

Blad 2 van 4



Rapportdatum
20-09-2024Kenteken
46GLR8**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	20-09-2024 t/m heden
Natuurlijk persoon	12-04-2023 t/m 20-09-2024
Natuurlijk persoon	16-09-2019 t/m 12-04-2023
Natuurlijk persoon	29-04-2017 t/m 16-09-2019
Natuurlijk persoon	04-01-2017 t/m 29-04-2017
Natuurlijk persoon	29-06-2016 t/m 04-01-2017
Natuurlijk persoon	25-06-2016 t/m 29-06-2016
Erkend Bedrijf	09-06-2016 t/m 25-06-2016
Erkend Bedrijf	07-06-2016 t/m 09-06-2016
Natuurlijk persoon	17-04-2013 t/m 07-06-2016

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
17-09-2024	Goedgekeurd	
31-08-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Schijf-, trommelrem loopt niet vrij 5.*.31 Reparatieadviespunt Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan RA1 Reparatieadviespunt Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan RA6
09-09-2022	Goedgekeurd	Reparatiepunt Accu ondeugdelijk bevestigd 5.*.12 Reparatiepunt Ruitenwiserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43 Reparatiepunt Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld 5.*.56 Reparatiepunt Retroreflector ondeugdelijk bevestigd 5.*.55 Reparatiepunt Remlicht werkt niet (goed) 5.*.55 Reparatieadviespunt Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan RA1 Reparatieadviespunt Waarschuwingsinrichting elektronisch remsysteem geeft defect aan RA7
07-09-2022	Afgekeurd	Afkeerpunt Accu ondeugdelijk bevestigd 5.*.12 Afkeerpunt Remverschil op 1 as te groot 5.*.38 Afkeerpunt Ruitenwiserinstallatie werkt niet 5.*.43 Afkeerpunt Retroreflector ondeugdelijk bevestigd 5.*.55 Reparatieadviespunt Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan RA1 Reparatieadviespunt Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan RA6





Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

