

Rapportdatum

24-05-2023

## Kenteken

99-RD-PK

## Merk/Handelsbenaming

MERCEDES-BENZ  
CLS 350

## Laatst geregistreeerde tellerstand

249.741 km

## Datum eerste afgifte in Nederland

19-02-2005

## Datum eerste toelating

19-02-2005

LOGISCH\*  
OORDEEL

## Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Datum	Tellerstand	Datum	Tellerstand
24-05-2023	249.741 km	29-05-2013	133.309 km	11-09-2008	95.103 km
25-10-2022	249.645 km	08-05-2013	132.562 km	01-04-2008	84.615 km
02-03-2022	249.398 km	07-06-2012	119.232 km	22-02-2008	81.931 km
30-12-2021	247.402 km	22-05-2012	119.170 km	14-08-2007	65.454 km
04-05-2021	237.218 km	29-03-2012	118.888 km	06-07-2007	65.172 km
18-06-2020	223.151 km	12-04-2011	112.624 km	14-06-2007	62.920 km
26-06-2019	207.730 km	10-01-2011	110.454 km	01-05-2007	62.902 km
13-02-2019	207.720 km	06-08-2010	106.285 km	13-04-2007	62.891 km
08-02-2019	207.568 km	21-05-2010	104.986 km	22-03-2007	59.723 km
06-06-2018	199.807 km	12-09-2009	104.289 km	08-02-2007	55.008 km
23-05-2017	187.445 km	01-08-2009	104.289 km	17-08-2006	42.960 km
25-05-2016	175.283 km	01-07-2009	104.265 km	19-05-2006	34.894 km
19-05-2015	162.293 km	20-11-2008	97.171 km	10-04-2006	30.290 km
15-05-2014	148.087 km	30-09-2008	97.170 km	22-02-2006	21.696 km

## Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

## \* LOGISCH

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

**Rapportdatum**  
24-05-2023**Kenteken**  
99RDPK**Overige tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
20-06-2005	10.323 km				
19-02-2005	1 km				





Rapportdatum

24-05-2023

Kenteken

99RDPK

**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	25-10-2023
Datum laatste tenaamstelling	24-05-2023
Catalogusprijs	€ 99.074

**Milieuprestaties**

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	200,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	241 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	4

**Eigenschappen van het voertuig****Algemeen**

Carrosserietype	Sedan
Aantal zitplaatsen	
Kleur	GRIJS

**Motor**

Aantal cilinders	6
Cilinderinhoud	3.498 cm <sup>3</sup>

**Massa en laadvermogen**

Massa ledig voertuig	1630 kg
Toegestane max. massa voertuig	2195 kg
Massa rijklaar	1730 kg

**Maximum te trekken massa**

Aanhangwagen ongeremd	
Aanhangwagen geremd	
Middenas geremd	

**Kentekenhouders****Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	24-05-2023 t/m heden
Erkend Bedrijf	02-03-2022 t/m 24-05-2023
Natuurlijk persoon	10-01-2022 t/m 02-03-2022
Erkend Bedrijf	30-12-2021 t/m 10-01-2022
Natuurlijk persoon	29-06-2019 t/m 30-12-2021



Rapportdatum  
24-05-2023Kenteken  
99RDPK**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	13-02-2019 t/m 29-06-2019
Erkend Bedrijf	08-02-2019 t/m 13-02-2019
Natuurlijk persoon	07-06-2012 t/m 08-02-2019

**APK-geschiedenis**

<b>Datum APK</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Opmerkingen</b>
25-10-2022	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af 5.*.19 Reparatiepunt Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende 5.*.39 Reparatiepunt Remleiding door corrosie aangetast 5.*.31
04-05-2021	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55
18-06-2020	Goedgekeurd	Reparatiepunt Fusee(kogel) te veel speling 5.*.19 Reparatiepunt Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af 5.*.19 Reparatiepunt Veer gebroken of gescheurd 5.*.28 Reparatiepunt Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar 5.*.31 Reparatieadviespunt Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan RA1 Reparatieadviespunt Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen RA2

**Terugroepactie informatie**

<b>Openstaand</b>	<b>Datum</b>	<b>Omschrijving defect</b>
Ja	19-03-2020	Het glaspaneel van het schuifdak is mogelijk niet goed gelijmd aan het frame

**Materiële gevolgen**

het glaspaneel kan volledig losraken van het voertuig.

**Mogelijk gevaar**

Een (verkeers)ongeval met letselschade

**Disclaimer**

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

