

Rapportdatum

08-10-2024

Kenteken

J-668-NV

Merk/Handelsbenaming

TOYOTA TOYOTA
AYGO

Laatst geregistreerde tellerstand

32.377 km

Datum eerste afgifte in Nederland

28-09-2020

Datum eerste toelating

28-09-2020

LOGISCH*
OORDEEL

Tellerstanden

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
08-10-2024	32.377 km				
07-06-2024	29.501 km				
22-09-2023	19.986 km				
19-10-2022	12.538 km				
28-09-2020	10 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

* LOGISCH

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

08-10-2024

Kenteken

J668NV

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	28-09-2024
Datum laatste tenaamstelling	08-10-2024
Catalogusprijs	€ 15.045

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	53,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	86 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	830 kg
Toegestane max. massa voertuig	1240 kg
Massa rijklaar	930 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	
Aanhangwagen geremd	
Middenas geremd	

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	08-10-2024 t/m heden
Natuurlijk persoon	28-09-2020 t/m 08-10-2024



**Terugroepactie informatie**

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	04-12-2020	De stiksels van de achterbank gordel kunnen mogelijk loskomen.

Materiële gevolgen

Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de achterbank gordel haar functie niet vervult.

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

