

Rapportdatum

16-09-2024

Kenteken

L-980-JL

Merk/Handelsbenaming

VOLKSWAGEN POLO

Datum eerste afgifte in Nederland

01-06-2021

Datum eerste toelating

01-06-2021

Laatst geregistreeerde tellerstand

63.713 km

LOGISCH*
ORDEEL

Tellerstanden

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
16-09-2024	63.713 km				
04-04-2024	49.000 km				
05-08-2023	29.610 km				
28-07-2023	29.446 km				
17-08-2022	9.537 km				
17-08-2022	9.537 km				
01-06-2021	1 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	01-06-2025
Datum laatste tenaamstelling	16-09-2024
Catalogusprijs	€ 24.370

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	70,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	104 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	999 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1063 kg
Toegestane max. massa voertuig	1620 kg
Massa rijklaar	1163 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	580 kg
Aanhangwagen geremd	1000 kg
Middenas geremd	

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	16-09-2024 t/m heden
Rechtspersoon	17-08-2022 t/m 16-09-2024
Erkend Bedrijf	17-08-2022 t/m 17-08-2022
Rechtspersoon	01-06-2021 t/m 17-08-2022



**Terugroepactie informatie**

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	15-10-2021	Bij mogelijke activering van de airbags bij zeer lage temperaturen (-15°) kan het breekstuk uit het dashboard de voorruit beschadigen.

Materiële gevolgen

De luchtzak van de bijrijdersairbag kan worden beschadigd door gebroken glas waardoor de beschermende werking gedeeltelijk of geheel worden gereduceerd

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

