

Rapportdatum

27-01-2025

Kenteken

P-171-VG

Merk/Handelsbenaming

PEUGEOT 308

Laatst geregistreerde tellerstand

98.556 km

Datum eerste afgifte in Nederland

23-06-2022

Datum eerste toelating

23-06-2022

LOGISCH*
OORDEEL

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
27-01-2025	98.556 km	Nederland
19-10-2023	56.451 km	Nederland
23-06-2022	1 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.





Rapportdatum

27-01-2025

Kenteken

P171VG

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	23-06-2026
Datum laatste tenaamstelling	27-01-2025
Catalogusprijs	€ 33.549

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	96,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GROEN

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1.199 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1233 kg
Toegestane max. massa voertuig	1790 kg
Massa rijklaar	1333 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	660 kg
Aanhangwagen geremd	1300 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	27-01-2025 t/m heden
Rechtspersoon	23-06-2022 t/m 27-01-2025





Rapportdatum
27-01-2025

Kenteken
P171VG

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	14-10-2022	De buitenportiergrepen sluiten de portieren mogelijk niet goed af.

Materiële gevolgen

De portieren kunnen tijdens het rijden opengaan, waardoor het risico op een ongeval toeneemt.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

