

Rapportdatum

13-09-2024

Kenteken

P-260-BR

Merk/Handelsbenaming

SKODA FABIA

Datum eerste afgifte in Nederland

16-02-2022

Datum eerste toelating

16-02-2022

Laatst geregistreerde tellerstand

42.870 km

LOGISCH*
ORDEEL

Tellerstanden

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
13-09-2024	42.870 km				
22-02-2024	31.841 km				
16-02-2022	10 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.





Rapportdatum

13-09-2024

Kenteken

P260BR

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	16-02-2026
Datum laatste tenaamstelling	13-09-2024
Catalogusprijs	€ 26.132

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	81,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	105 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	999 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1092 kg
Toegestane max. massa voertuig	1649 kg
Massa rijklaar	1192 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	590 kg
Aanhangwagen geremd	1100 kg
Middenas geremd	

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	13-09-2024 t/m heden
Rechtspersoon	16-02-2022 t/m 13-09-2024



**Terugroepactie informatie**

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	23-08-2023	De bijrijdersairbag kan tijdens het activeren beschadigen en als gevolg scheuren.

Materiële gevolgen

Geen of niet voldoende bescherming bieden bij noodzaak tot gebruik van de airbag.

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

