

## Rapportdatum

11-06-2024

## Kenteken

P-996-GD

## Merk/Handelsbenaming

SKODA FABIA

## Datum eerste afgifte in Nederland

15-03-2022

## Datum eerste toelating

15-03-2022

## Laatst geregistreeerde tellerstand

29.593 km

**LOGISCH\***  
**ORDEEL**

## Tellerstanden

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
11-06-2024	29.593 km				
19-04-2024	27.773 km				
15-03-2022	10 km				

## Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

**\* LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	15-03-2026
Datum laatste tenaamstelling	11-06-2024
Catalogusprijs	€ 23.632

**Milieuprestaties**

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	70,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	104 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

**Eigenschappen van het voertuig****Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	
Kleur	GRIJS

**Motor**

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	999 cm <sup>3</sup>

**Massa en laadvermogen**

Massa ledig voertuig	1047 kg
Toegestane max. massa voertuig	1604 kg
Massa rijklaar	1147 kg

**Maximum te trekken massa**

Aanhangwagen ongeremd	570 kg
Aanhangwagen geremd	1000 kg
Middenas geremd	

**Kentekenhouders****Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	11-06-2024 t/m heden
Rechtspersoon	15-03-2022 t/m 11-06-2024



**Terugroepactie informatie**

<b>Openstaand</b>	<b>Datum</b>	<b>Omschrijving defect</b>
Nee	23-08-2023	De bijrijdersairbag kan tijdens het activeren beschadigen en als gevolg scheuren.

**Materiële gevolgen**

Geen of niet voldoende bescherming bieden bij noodzaak tot gebruik van de airbag.

**Mogelijk gevaar**

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

**Disclaimer**

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

