

Rapportdatum

23-09-2024

Kenteken

T-514-LX

Merk/Handelsbenaming

OPEL CROSSLAND

Datum eerste afgifte in Nederland

01-08-2023

Datum eerste toelating

27-07-2022

GEEN OORDEEL

*

Laatst geregistreerde tellerstand

49.631 km

Tellerstanden

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
23-09-2024	49.631 km				
23-09-2024	49.631 km				
01-08-2023	8.612 km				
11-07-2023	8.612 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** GEEN OORDEEL**

Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstand van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.



Rapportdatum

23-09-2024

Kenteken

T514LX

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	27-07-2026
Datum laatste tenaamstelling	23-09-2024
Catalogusprijs	€ 35.007

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	96,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1.199 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1180 kg
Toegestane max. massa voertuig	1835 kg
Massa rijklaar	1280 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	600 kg
Aanhangwagen geremd	840 kg
Middenas geremd	840 kg

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	23-09-2024 t/m heden
Erkend Bedrijf	23-09-2024 t/m 23-09-2024
Rechtspersoon	01-08-2023 t/m 23-09-2024



**Terugroepactie informatie**

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Ja	03-08-2023	Een nabewerking van de traverse van de wielophanging linksachter is niet uitgevoerd. Als gevolg kunnen er barsten in ontstaan en het onderdeel breken. Materiële gevolgen Negatieve invloed op het rijgedrag van het voertuig, verliezen controle. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

