

Rapportdatum

27-09-2024

Kenteken

VDK-42-J

Merk/Handelsbenaming

PEUGEOT EXPERT

Datum eerste afgifte in Nederland

18-11-2019

Datum eerste toelating

18-11-2019

Laatst geregistreeerde tellerstand

32.653 km

LOGISCH*
ORDEEL

Tellerstanden

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
27-09-2024	32.653 km				
04-12-2023	28.246 km				
24-10-2022	20.936 km				
18-11-2019	21 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

* **LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

27-09-2024

Kenteken

VDK42J

Voertuig

Voertuigcategorie	N1 Goederenvervoer TTMM t/m 3500 kg
Vervaldatum APK	04-12-2024
Datum laatste tenaamstelling	27-09-2024
Catalogusprijs	€ 33.282

Milieuprestaties

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	70,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	144 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Bestelwagen
Aantal zitplaatsen	
Kleur	N.v.t.

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.560 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1497 kg
Toegestane max. massa voertuig	2640 kg
Massa rijklaar	1597 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	
Middenas geremd	2000 kg

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	27-09-2024 t/m heden
Natuurlijk persoon	18-11-2019 t/m 27-09-2024

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
04-12-2023	Goedgekeurd	
24-10-2022	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Ruitenwisherinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	10-07-2020	<p>De brandstofleidingen aan de onderzijde van de carrosserie zijn mogelijk beschadigd.</p> <p>Materiële gevolgen Dit kan leiden tot brandstoflekkage, brandstofgeur in de cabine of verminderde prestaties.</p> <p>Mogelijk gevaar Brand met letselschade Het belasten van het milieu</p>
Nee	11-06-2020	<p>De onderste bouten van de veiligheidsgordels zijn mogelijk niet goed vastgedraaid.</p> <p>Materiële gevolgen De bouten kunnen losraken waardoor de gordel geen of niet voldoende bescherming kan bieden tijdens een ongeval.</p> <p>Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval</p>
Nee	08-06-2020	<p>De achterremslangen zijn mogelijk door wrijving beschadigd.</p> <p>Materiële gevolgen Het remvermogen van de auto kan hierdoor verminderen of in een uiterst geval uitvallen.</p> <p>Mogelijk gevaar Het belasten van het milieu (Nog) niet bekend Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>
Nee	27-08-2019	<p>De gordelsluiting van de middelste voorpassagier kan de veiligheidsgordel van de buitenste voorpassagier ontgrendelen.</p> <p>Materiële gevolgen Losraken van de veiligheidsgordel van de buitenste voorpassagier.</p>





Openstaand

Datum

Omschrijving defect

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

