

Rapportdatum

18-04-2024

Kenteken

Z-940-JR

Merk/Handelsbenaming

SUZUKI SX4, SUZUKI
SX4

Laatst geregistreerde tellerstand

27.031 km

Datum eerste afgifte in Nederland

17-04-2024

Datum eerste toelating

06-08-2020

GEEN OORDEEL

*

Tellerstanden

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
18-04-2024	27.031 km				
17-04-2024	27.031 km				
10-04-2024	27.030 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstanden van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstanden registraties.

*** GEEN OORDEEL**

Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	06-08-2024
Datum laatste tenaamstelling	18-04-2024
Catalogusprijs	€ 29.875

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	103,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	136 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	
Kleur	BRUIN

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.373 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1145 kg
Toegestane max. massa voertuig	1730 kg
Massa rijklaar	1245 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	400 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	1200 kg

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	18-04-2024 t/m heden
Rechtspersoon	17-04-2024 t/m 18-04-2024



**Terugroepactie informatie**

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Ja	31-08-2022	De terugslagklep in de vacuumpomp kan opzwellen door componenten in de motorolie.

Materiële gevolgen
Blokkeren en niet meer werken van de rembekrachtiger.

Mogelijk gevaar
Een (verkeers)ongeval met letselschade

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

