

Rapportdatum

26-06-2024

Kenteken

ZK-770-Z

Merk/Handelsbenaming

HYUNDAI I10

Datum eerste afgifte in Nederland

21-06-2019

Datum eerste toelating

21-06-2019

Laatst geregistreerde tellerstand

50.652 km

LOGISCH*
ORDEEL

Tellerstanden

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
26-06-2024	50.652 km				
18-07-2023	42.934 km				
21-06-2019	9 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

26-06-2024

Kenteken

ZK770Z

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	18-07-2025
Datum laatste tenaamstelling	26-06-2024
Catalogusprijs	€ 15.001

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	49,30 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	107 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	
Kleur	ROOD

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	922 kg
Toegestane max. massa voertuig	1324 kg
Massa rijklaar	1022 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	
Aanhangwagen geremd	
Middenas geremd	

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	26-06-2024 t/m heden
Rechtspersoon	21-06-2019 t/m 26-06-2024

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
18-07-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Ruitenwiserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56

Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

